

VARETAS SOLDADURA / BRASAGEM : PRATA

Classificação:

DIN 8513 : L Ag 5P

Descrição técnica:

Vareta Prata 5%:

Vareta com 5% prata para aplicações de brasagem de cobre e suas ligas. Especialmente utilizada na brasagem de tubagens de cobre para instalações de água.

Condições de armazenamento:


Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente> 20° C). Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

Aplicações

MATERIAIS

COBRE E SUAS LIGAS

Posições de soldadura:



Composição Química:

Ag	Cu	P
5,00	~6,00	~89,00

Referência	Designação	Comprimento(mm)	Kg/Pacote
VAROPR00501	VARETAS PRATA 5 1,50 X 500MM	500	0,25
VAROPR00502	VARETAS PRATA 5 2,00 X 500MM	500	0,00
OBSERVACAO_C		0	0,00
VAROPR00503	VARETAS PRATA 5 2,00 X 2,00 X 500MM QUADRADA	0	0,00