

## VARETAS SOLDADURA / BRASAGEM : PRATA

### Classificação:

DIN 8513 : L Ag 40

### Descrição técnica:

Vareta Prata 40%:

Vareta com 40% prata para aplicações de brasagem de cobre e suas ligas. Especialmente utilizada na brasagem de tubagens de cobre para instalações de água.

### Condições de armazenamento:


Devem ser armazenados num ambiente seco (humidade relativa <50%, temperatura ambiente> 20° C). Não devem ser expostas a alta carga estática e impactos.

### Aplicações

#### MATERIAIS

AÇOS AO CARBONO  
AÇOS INOXIDÁVEIS  
COBRE E SUAS LIGAS

### Posições de soldadura:



### Composição Química:

Ag

40

Referência	Designação	Comprimento(mm)	Kg/Pacote
VARPR4004	VARETAS PRATA 40 1,50 X 500MM	500	0,25
VARPR4002	VARETAS PRATA 40 2,00 X 500MM	500	0,25